



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο.Α.Σ.Π. (Ν.Π.Δ.Δ.)

Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ»

Ταχ. Δ/νση : Δασυλλίου

55535 Ελαιώνες

Πυλαία Θεσσαλονίκης

Τηλ. : 2310 476081-4

Email: info@itsak.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Νέο Ψυχικό, 11 Ιουλίου 2023

Αρ.πρωτ.: οικ. 1600

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ : «Αίτημα έγκρισης δέσμευσης ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΟΑΣΠ, για παροχή υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης του συστήματος ψύξης, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ».

Ο ΟΑΣΠ θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (147Α'), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021, διαδικασία απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης του συστήματος ψύξης, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 50730000-1 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων» και η διαδικασία ανάθεσης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την έγκριση δέσμευσης ποσού **επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€)**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ ποσοστού 24%, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0879, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΟΑΣΠ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ	: ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΙΤΣΑΚ» ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Α.Φ.Μ.: 090153086
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	: Απευθείας Ανάθεση, προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (147Α'), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 (Α'36).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	: Παροχή υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης του συστήματος ψύξης, του κτιρίου στέγασης της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, επί της οδού Δασυλλίου, στους Ελαιώνες Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη. Η σύμβαση η οποία θα συναφθεί, αφορά σε παροχή υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης του συστήματος ψύξης του ανωτέρω κτιρίου και οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής - συντήρησης περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Α .
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	: ΚΑΕ 0879 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	: 5.645,16 €
Φ.Π. Α. 24%	: 1.354,84 €
C.P.V.	: 50730000-1 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων»
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	: Δασυλλίου, Ελαιώνες, 55535 Πυλαία
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	: Θα ακολουθήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ	: Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί: α) στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.oasp.gr β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΦΓΔ, ΦΔΟ/Δ, Δ3γ (2)

ΧΑ , Μονάδα Έρευνας «ΙΤΣΑΚ»

Ο Γεν. Διευθυντής του ΟΑΣΠ

Βασίλειος Μάκος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

- Χημικός καθαρισμός φίλτρων των πενήντα δύο (52) fan coils νερού.
- Έλεγχος των έξι (6) κλιματιστικών μονάδων αέρα – νερού, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο και στο δώμα του κτιρίου της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ.
- Χημικός καθαρισμός του δικτύου σωληνώσεων από σιδηροσωλήνα στις κεντρικές διανομές έως τους συλλέκτες νερού και σωληνώσεις δικτυωμένου πολυαιθυλενίου προς τα fan coils με ειδικά χημικά λεγεωνέλας.
- Εσωτερικός καθαρισμός των στοιχείων με ειδικό χημικό.
- Καθαρισμός όλων των φίλτρων γραμμής νερού.
- Χημικός καθαρισμός στους δύο (2) εναλλάκτες του ψυκτικού μηχανήματος.
- Έλεγχος της καλής λειτουργίας των αντλιών.
- Συντήρηση της παραγωγής ψυχρού νερού από αερόψυκτο ψύκτη νερού, που τοποθετήθηκε στο δώμα του κτιρίου για την θερινή λειτουργία.
- Έλεγχος εξαρτημάτων (βάνες, φίλτρα, βαλβίδες αντεπιστροφής, κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής, βάνες εναλλαγής Χειμώνα – Θέρους κλπ).
- Προγραμματισμός ηλεκτρικού δικτύου και δικτύου αυτοματισμού ελεγχόμενου από το BMS, για την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
- Αφαίρεση δεκατεσσάρων (14) μοτέρ των fan coils του κτιρίου της Μονάδας Έρευνας «ΙΤΣΑΚ» του ΟΑΣΠ, για την αλλαγή ρουλεμάν και τον έλεγχο της περιέλιξης.

Στο κόστος των 7.000 € συμπεριλαμβάνονται:

- Τα υλικά που απαιτούνται για τους χημικούς καθαρισμούς.
- Η αποκατάσταση βλαβών που ενδεχόμενα προκύψουν, κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δε συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των ανταλλακτικών.