

ΕΡΩΤΗΣΗ				ΑΠΑΝΤΗΣΗ			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΑΣΠ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΟΑΣΠ	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ
ΡΩΓΜΕΣ							
181/7-2-2007	... αν υπάρχει ανεκτόν-επιτρεπτόν όριον εύρους ρηγμάτων, εγκορσίων ως προς τους κυρίου σπλισμούς, μονίμως ορατών...	13	3	181/24-5-2007	...κατά την παράγραφο 15.3.2, προβλέπονται μέγιστα ανεκτά όρια εύρους ρωγμής εγκόρσια στην κατεύθυνση του σπλισμού στην παράγραφο Γ3 του Παραρτήματος Γ του ΕΚΩΣ για τις διάφορες κατηγορίες συνθηκών περιβαλλοντος.	13	1
181/7-2-2007	...Ποία είναι η τιμή του ..., διά μίαν γεωγραφικήν περιοχήν, εξόχως σεισμογενή και απόστασιν, του νεοδημένου κτιρίου από την θάλασσαν, 70 μέτρα;...	13	3	181/24-5-2008	...για την κατηγορία περιβάλλοντος 3 (παραθαλάσσιο) όπου ανήκει το κτίριο του ερωτήματος και για μη "ευαίσθητους" χάλυβες προβλέπεται μέγιστη τιμή εύρους ρωγμής 0,1mm....	13	1
181/7-2-2007	...Εις περίπτωσιν υπάρξεως, βεβαιωμένων ρηγματώσεων δοκών και πλακών, διαμπερών, επί του συνόλου σχεδόν των δοκών και πλακών του Σκελετού, εγκορσίων ως προς τους σπλισμούς εφ'ολοκλήρου του ύψους των δοκών, εάν δεν επισκευασθούν γενικώς, ποιούς κινδύνους διατρέχει το κτίριον;...	13	3	181/24-5-2009	...Ο ΕΚΩΣ ασχολείται με ζητήματα σχεδιασμού και δεν περιλαμβάνει προβλέψεις για την αντιμετώπιση βλαβών...	13	2
181/7-2-2007	...επιβάλλεται, ασφαλής Επισκευή και ποιούς κινδύνους διατρέχει το Κτίριον, εις περίπτωσιν μη αμέσου Αποκαταστάσεως...	13	3	181/24-5-2010	... Η εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας και της ανάγκης ή μη επισκευών λόγω της υπάρξεως των ρωγμών αποτελεί αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης ή και μελέτης από ειδικό Μηχανικό και εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής...	13	2
181/7-2-2007	...η ύπαρξις ως άνω διαμπερών και εγκορσίων ρηγματώσεων ως προς τους σπλισμούς, ..., συνεπάγεται Σκελετόν Μειωμένης Ανθεκτικότητας...	13	3	181/24-5-2011	... μία εκτεταμένη ρηγμάτωση συνεπάγεται και μειωμένη ανθεκτικότητα...	13	2